ZONE - PALLET #	CONTENTS	L"(CM)	x W"(CM)	x H"(CM)	GROSS WEIGHT(KG)
ZONE 6 - A	1 RCUT 1 / 1 TEF 1 / 1 CEN 1 / 1 BEN 1 / STRING QUAL VISION SYSTEM 匯流排焊接機外觀檢查系統	229	427	188	5,884
ZONE 6 - B	1 RCUT 2 / 1 TEF 2 / 1 CEN 2 / 1 BENZ / 1.IND.COOL 匯流排焊接機風冷區	229	427	140	5,445
ZONE 5 - K	SR1 / 2 COLUMNS 串焊1雙列分流輸送帶	229	554	236	8,043
ZONE 7 - H	ROBUST FOIL FEEDER TABLE 2 / 2 TABLES / 2 CABINET / FEEDER TABLE CONTROL PANEL 層壓機前分流機器人分片輸送機	229	366	201	4,317
ZONE 5 - N	S R2 / 2 COLUMNS / POWER CORDS 串焊1雙列分流輸送帶及電源連接線	229	488	226	10,115
ZONE 6 - E	F CON 01 PLC1/ F CON 02 PLC1 二次EVA、BAS切割機控制電箱	229	249	102	3,081
ZONE 2 - D	SINK / S WM TOP / TABLE / S WM OP 一次EVA切割機前升降輸送帶	229	91	147	666
ZONE 3 - B	STEPS / PLATFORM / BEAMS / RAILINGS 一次EVA切割機輸送帶腳座、平台、欄杆	229	422	145	5,959
ZONE 11 - A	LFR / LFR CONTROL PAD 削邊機真空吸盤	229	335	117	4,947
ZONE 6 - C	PERIPHERIEMODUL (QTY 2) / 1R1 / 1R2 / 1JUS / 2 COLUMNS CELL串重工站	229	488	241	10,310
ZONE 7 - L	F R1 / 2 COLUMNS 雙列分流輸送帶	229	457	249	7,421
ZONE 15 - D	L FLA 模組光模擬器橫向輸送帶	229	254	142	2,720
ZONE 5 - O	STR FENCING 串焊機圍籬	229	264	206	5,069
ZONE 6 - D	1CON02 PLC2 / 1CON03 PLC2 二次EVA、BAS裁切機控制電箱	229	269	97	1,862
ZONE 6 - L	SOL FENCING / FOIL FENCING 二次EVA、BAS裁切機輸送機	229	264	198	5,818
ZONE 7 - C	F CON 07 / F CON 08 / F CON 09 / F CON 10 雙列分流輸送帶控制電源箱	229	264	130	2,522
ZONE 12 - A	L CKA / L CKA CONTROL PAD 組框機傳送控制吸盤臂	229	91	152	1,506
ZONE 2 & 3	S CON 08 / S CON 4.2 一次EVA切割機控制電箱	229	257	119	3,271
ZONE 6 - G	1 CON 01 / 1 CON 04 匯流排焊接機輸送機	229	259	137	1,886
ZONE 7 - B	F CON 06 PLC1 / F CON 04 PLC1 二次EVA、BAS後輸送帶控制電箱	229	249	119	2,639
ZONE 7 - K	F FCUT 2 CABINET 二次EVA、BAS後輸送帶電箱	191	81	254	1,952
ZONE 7 - M	PLC1 / F CUT FENCING 二次EVA、BAS圍籬	229	246	117	3,680
ZONE 3 - D	F FCUT1 一次EVA、BAS切割機輸送機	183	81	254	2,498
ZONE 3 & 4	S CON 11 / S CON 05 一次EVA、串焊分片機	229	259	119	2,210
ZONE 5 - B	S CON 18 串焊機控制電箱	229	262	124	3,087
ZONE 6 - J	PLC2 1 CABINET 匯流排焊接機電源控制箱	183	81	254	2,029
ZONE 15 - C	JUNCTION BOX FENCE 接線盒機台圍籬	229	264	130	3,301
ZONE 4 - B	S FILO 01 一次EVA輸送機	229	295	211	2,459
ZONE 5 - D	1-B KOMAX #1 串焊機 #1	229	488	231	13,028
ZONE 9 - A	L FILO 02 二EVA、BAS輸送機	229	295	211	2,459
ZONE 5 - C	2-B KOMAX #2 串焊機 #2	229	488	231	11,052
ZONE 7 - A	F CON 03 PLC1 / F CON 05 PLC1 二次EVA、BAS後輸送帶電箱	229	249	119	1,452
ZONE 3 - C	SF CUT 1 / S CON 06 / FF CUT 1 / S CON 07 一次EVA切割機電控箱	229	279	216	1,938
ZONE 5 - E	S CON 13 / REIS RUBBON CUTTING 串焊1RIBBON切割機、電控箱	229	305	178	3,767
ZONE 6 - K	I R3 / PLC1 OP1 / PLC2 LOP / I R3 IND / LRA 200 匯流排焊接機輸送機控制電源箱	229	305	196	7,250
ZONE 14 - A	L HIPOT / L CON 12 / L CON 11 耐壓絕緣測試機	229	274	191	5,391
ZONE 1 - C	2 WHEELED TABLES / SCHMALZ JUMBER ERGO 玻璃上料輸送機	152	137	175	787
ZONE 2 - F	S WM OS 玻璃清洗機控制電源箱	76	91	178	770
ZONE 3 - E	GORBEL 550 LB CRANE 串焊機RIBBON架	76	488	180	2,393
ZONE 4 - A	S CON 09 一次EVA輸送機	152	244	122	2,515
ZONE 5 - I	PLC1 DCI CABINET 串焊機控制電箱	91	244	86	1,253
ZONE 5 - M	PLC1 / S CON 12 串焊機輸送機	152	244	122	2,413
ZONE 6 - I	I R3 CABINET 匯流排焊接機控制電源箱	152	81	254	2,460
ZONE 10 - A	PL CON 10 削邊機輸送機	76	244	122	857
MISC	POWER CORDS 機台串接電源線	102	122	122	1,314

ZONE 2 - A	S CON 02 玻璃清洗機輸送機	114	259	155	1,094
ZONE 2 - B	S CON 01 玻璃清洗機輸送機	114	254	175	1,267
ZONE 2 - H	S WM 玻璃清洗機輸送機	114	244	249	5,336
ZONE 5 - A	S TR2 / S TR1 串焊1 & 2分片機	114	295	163	1,608
ZONE 5 - G	S CON 15 / S CON 16 串焊1 & 2輸送機	114	259	173	817
ZONE 9 - B	FRAMED LIGHT / MISC CABLE TRAY 框架燈、電纜線架	114	251	244	1,945
ZONE 15 - A	FLASHER ID# 50001785 電標列印機	102	163	203	956
ZONE 15 - E	L CON 15 / L CON 16 / COMPUTER TOWER / PASAN S.A. CH-2000 LIGHT BOX / ELECTRICAL BOX / PRINTER PASAN光模擬器控制電腦、主機、電容箱、標簽列印機	114	401	221	2,324
ZONE 1 - A	S WM CABINET 玻璃上料機控制電箱	137	81	254	982
ZONE 3 - A	SF CUT 1 一次EVA輸送機	137	279	206	4,707
ZONE 4 - C	S CON 10 一次EVA前輸送機	137	251	119	848
ZONE 5 - H	SR1 CABINET 串焊一控制電箱	91	244	86	1,118
ZONE 5 - J	SR2 CABINET 串焊二控制電箱	91	244	86	1,095
ZONE 5 - P	SR POWER CORDS 串焊機電源線	91	122	86	562
ZONE 6 - H	S CON 20 / PLC1 匯流排焊接機控制電箱	137	251	122	867
ZONE 7 - F	PLC1 DC2 CABINET 匯流排裁切機控制電箱	91	81	254	675
ZONE 7 - G	F FCUT 2 匯流排裁切機輸送機	137	267	239	5,001
MISC	MISC MATERIAL 標籤耗材	122	244	185	3,026
ZONE 2 - C	S WM AD / CABINET 玻雕清洗機控制電箱	122	244	241	1,688
ZONE 2 - E	S WM FS 玻雕清洗機輸送機	107	310	218	2,568
ZONE 5 - F	S CON 17 / S CON 17 CENTER TABLE / VITRONIC LOWER CAMERA 串焊機邊緣偏移檢察機	229	244	196	2,283
ZONE 6 - F	1 R2 CABINET 匯流排焊接機控制電箱	102	81	254	1,315
ZONE 7 - D	I R1 CABINET 遮膠裁切機電源控制箱	102	81	254	1,318
ZONE 7 - E	F R1 CABINET GAP膠帶裁切機控制電源箱	107	81	254	1,256
ZONE 7 - J	PLC1 CABINET 匯流排接機控制電箱	183	81	254	1,662
ZONE 13 - A	CRIMPING STATION SPI MODULE / L JBOX 削邊機控制盒	229	244	196	3,110
ZONE 14 - B	PLC1 DC3 CABINET 接線盒控制電箱	107	81	254	857
ZONE 2 - G	S WM TA 玻璃清洗機輸送機	76	163	157	314
ZONE 5 - L	S CON 14 串焊機輸送機	76	366	173	785
ZONE 7 - I	ROBUST FEEDER #81000163 二次EVA、BAS切割機吸取手臂	91	244	185	5,889
ZONE 7 - N	GORBEL 550 LB CRANE 串焊機RIBBON架	76	488	180	1,735
ZONE 11 & 12	PLC3 CABINET 雙面膠、組框機輸送帶PLC控制電箱	102	81	254	901
ZONE 13 - B	REIS ROBOTICS ID# 5182817 削邊機REIS機械手臂	91	91	155	785
ZONE 14 - C	L CON 13 / L CON 14.1 / CABINET / L TRIM / TABLE / PLC1 OP2 / CISCO SERVER / STEP 削邊機(電控機櫃、觸控元件、電源對接線)	229	244	206	3,824
ZONE 15 - B	PASAN SA CH-2000 CABINET PASAN光模擬機	102	102	229	1,480
※	NPC LOAD(LAM 1) NPC層壓機LOAD單元	395	235	141	1,110
※	NPC PREHEATER(LAM 1) NPC層壓前預熱單元	3,950	2,350	1,670	1,380
※	NPC LAMINATOR(LAM 1) NPC層壓主機	5,500	3,400	2,040	9,100
※	NPC UNLOAD(LAM 1) NPC排片風冷卻單元	414	2,720	1,160	390
80PLT					241,793















ZONE 14-B

ZONE 13-B

ZONE 5-E